BORDURE QUAI BUS RACCORD RAMPANT ACCÈS PMR

GIRPAV

ATOUTS


- Teinté et hydrofugé pleine masse : durabilité et gain de temps à la mise en oeuvre
- Ultra-résistant : très faible porosité et grande résistance à la flexion, au gel et au dégel, ainsi qu'aux chocs
- Conformes aux normes d'accessibilité et dimensionnées pour faciliter les montées et descentes de véhicules (type bus) par les personnes à mobilité réduite



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriqué en béton à démoulage différé, moulé, vibré et étuvé

Code article	Dimensions	Poids	Palettisation	Poids / palette
102483 (gauche) 102487 (droit)	100 x 29 x 24/19 cm	130 kg	4 U	520 kg



Côtes en cm

NORMES ET CERTIFICATIONS







Caractéristiques	GIRPAV	Spécifications NF EN-1340	
Résistance au dégel 0,8 kg / m²		Perte de masse gel / dégel + sels : moyenne ≤ 1 kg / m², soit la classe D de l'EN	
Absorption d'eau	5,4 %	≤ 6.0 % en moyenne soit la classe B de l'EN	
Résistance à la flexion	> 4 Mpa	≥ 3,6 Mpa	
Tolérances	Longueur et Largeur : ± 2 ou 3 mm Épaisseur : ± 3 ou 4 mm	≤ 3 mm	
Glissance (SRT) 59		> 35	

COLORIS



Calcaire vieilli



Cobaltium*

BORDURE QUAI BUS RACCORD RAMPANT ACCÈS PMR





PRÉCONISATIONS DE POSE

- Pose sur chape de béton maigre (à déterminer en fonction de la nature du sol et de la charge à recevoir).
- Réaliser obligatoirement un joint d'environ 1 cm pour permettre l'évacuation de l'eau et la dilatation des produits.
 Combler avec du mortier de joint, pour éviter l'infiltration d'eau ou de neige en période de froid (pouvant provoquer l'éclatement ou l'écaillage de certaines zones).
- Pour obtenir un ensemble harmonieux, il est impératif de panacher plusieurs couches et plusieurs palettes de produits.
- Reportez-vous au cahier des charges du produit concerné.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- L'application d'un hydrofuge de surface permettra un entretien plus aisé et maintiendra l'éclat du matériau dans le temps.
- Nettoyage annuel à l'eau savonneuse. Utilisation d'acide ou autre produit corrosif interdit.
- Nettoyage à haute pression fortement déconseillé.





ZI Acti'Loire - 5, rue des Germines 45190 Beaugency Tél.: 02 38 46 02 08 ZI Aéropôle Sud Lorraine 88500 Mirecourt Tél.: 03 29 65 64 15